50	32.9 26.8	15.1	9+00	12.7	24	33.8	50	
6.6	6.2 9.4	5.7	4.7	5.0	10.4	8.0	9	
50	32.5 24.7	14.3	10+00	12.5	23.7	LOST		
6.1	6.1 8.8	5.6	4.8	5.4	10.7			
50.	32.3 26.6	13.3	11+00	12.6	19.2	22.9	34	
6.9.	6.7 9.8	5.3	4.7	5.1	6.1	10.2	6.5	
50	32 27.7	11.4	12+00	14.5	22.6	34	50	
6.3	8.0 9.1	4.8	4.5	5.1	10.4	6.5		
50	32.4 26.2	17.1	13+00	17.1	26.	35	50	
6.6	6.1 9.2	5.4	4.5	5.5	10.3	7.5	7.8	
TIP.		10399	4.49		9899			
	5.0							
50	31.1 25.3	16.2	14+00	17.4	21.8	34	50	
6.9	6.7 10.1	5.9	5.1	6.2	10.8	7.0	7.8	
50	31.8 25.7	16	15+00	18.6	25.8			
7.1	6.4 10.1	5.8	4.5	5.6	10.1			
50	31.9 25.	18.3	16+00	19.	25			
7.0	6.6 10.2	6.3	4.9	5.5	10.4			
50	31.7 25.4	17.0	17+00	19.5	24.8	35	50	
6.9	6.4 8.7	6.3	4.8	5.5	5.5	6.6	6.8	
50	32 25.5	14.9	18+00	26	27	33	50	
6.9	6.5 9.5	6.1	5.00	5.9	10.5	6.4	6.6	