

	E.O Left	∠	E.O Right	∠
36+00	12.°	33.°	26'	33'
37+00	12.°	33.°	26'	33
38+00	14	33.55	25.°	33.45
39+00	16.	34.25	23.°	32.80
40+00	18'	34.65	22.°	33.35'
41+00	14'	29.	22.'	35'
42+00	18.°	33.05	22	34.95
43+00	19.°	34°	19.°	31.88
44+00	21.°	36.°	21.°	34.°
45+00	20.°	35'	21.°	34.°
46+00	18.°	33.	21.°	34.°
47+00	16.°	31.°	22.°	34.94
48+00	17'	32'	22.'	35'
49+00	17'	34.85	23	33.15
50+00	17	32.6	27.	34.4
5100				
51+50	14	36	20'	33'