

30+00 B.

31 2.8

32 1.0

	INSIDE		OUTSIDE
41+00	C = 5.80		C = 0.5

42+00	C = 6.5	1.75	C = 0.1
-------	---------	------	---------

43+00	C = 5.8	2.30	F = 0.7
-------	---------	------	---------

44+00	C = 6.1	2.1	F = 0.3
-------	---------	-----	---------

45+00	C = 6.1	2.0	F = 0.3
-------	---------	-----	---------

46+00	C = 5.7	1.5	F = 0.7
-------	---------	-----	---------

47	C = 5.3		C = 1.1
----	---------	--	---------

48+00	C = 4.3		C = 1.7
-------	---------	--	---------

4900	C = 4.6		C = 3.6
------	---------	--	---------