

T.P. 2.96 4419.23 6.45 4416.27

T.P. 2.86 4414.72 7.37 4411.86

T.P. 4.19 4413.55 5.36 4409.36

T.P. 3.75 4410.22 6.58 4406.97

T.P. 4.63 4409.42 5.93 4404.79

T.P. 5.60 4409.51 5.51 4403.91

Point 28 9.06 4400.45

T.P. 6.60 4410.88 5.23 4404.28

T.P. 3.86 4410.40 4.34 4406.54

T.P. 4.05 4408.37 6.08 4404.32