

189+00

4.68

T.P.

4.68

5.69

190+00

5.29

191+00

5.11

192+00

5.17

193+00

5.41

194+00

5.31

195+00

5.34

196+00

5.05

T.P.

5.05

6.51

197+00

6.24

198+00

5.91

199+00

5.69

200+00

5.19

201+00

4.76